

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 9/244



Город Вильнюс, Киртимай

Номенклатура
планшета

7053

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
186.20	185.19	185.19		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №		
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп.	150	керам.	150	керам					
Дно бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий		
Скобы 3 шт.	Объект № 1015-V								
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист							
Наличие газа		Рук. группы	Яненас						
Год строительства	Дата 1960. VIII	Исполнитель	Дуденас						
		Копировал	Тамкевичене						
		Проверил	Сприндене						