

F. Kanakimajga
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Suliny
(Inginio pavadinimas)
Meistras
(Gatvė)



Nr. (2) 231 KORTELE
7057
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>197,55</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>Gr</u>				Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>110</u>	<u>1,11</u>	<u>196,45</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>1,11</u>	<u>196,39</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>200</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>1,25</u>	<u>196,31</u>
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>2-231-7057</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>91</u> m. mėn. <u>05</u> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)