

<u>Naudentiekio</u> (Komunikacija)		kameros (Irenginio pavadinimas)	Nr. () <u>91</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Metalo</u> (Gatvė)	<u>7058</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(0.00)
0.90

3-4 5

2 ————— 1

(2.35)

3 (120) 5 (1070) (100) (0.0)

2 ————— 1

(100)

(2.00)

4

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

4NG

13.40

15.30 21.20 14.40

3 15 2 1 14.30

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ^{kop.} (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		191.77	
Žemė			0.00	191.77	Ar yra vandens? <u>7.40</u>
Sienos					Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	235 + 200	2.78	188.99	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	ketin	150	Viršus 2.48 Apačia 189.29	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ketin	150	Viršus 2.48 Apačia 189.29	
	Nr. 3	ketin	100	Viršus 2.48 Apačia 189.29	
	Nr. 4	ketin	50	Viršus 2.48 Apačia 189.29	Objekto Nr. <u>21350.24</u>
	Nr. 5	ketin	50	Viršus 2.49 Apačia 189.28	Sudarė <u>AKS</u> <u>Pelvauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	1997. m. 03. mėn. AG d. (Irenginio tyrinėjimo data)