

Vandentiekis kameros Nr. () 92 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Metalo 7058
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės k.p. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		191.48	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	191.48	Ar yra dujų?
Sienos	plyt				Paatsbos
Dūgnas	bet.	3.00 x 2.05	3.07	188.41	
Vamzdynai	Nr. 1	ketin	150	Viršus 2.70 Apačia	188.70
	Nr. 2	ketin	150	Viršus 2.70 Apačia	188.70
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91.35.9.484...
					Sudarė <u>1975</u> <u>Petravsk</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>1975</u> <u>Petravsk</u> (parašas) (pavardė)
					1977. m. 02. mėn. 02 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)