

Fekalinės k.

Šulinys

Nr. (10) 96

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Metalo

7058

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ketin	650		191.91	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		gr.		0.00	191.91	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	1000			Pastebos
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	150	Viršus		
				Apačia	1.98	189.93
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	2.89	189.02
	Nr. 3	asbc	150	Viršus		
				Apačia	2.70	189.21
	Nr. 4	poliet	150	Viršus		
				Apačia	2.68	189.23
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. 96-11111..
Sudarė						(parašas) (pavardė)
Patikrino						(parašas) (pavardė)
1996 m. d. mėn. d.						(Inginio tyrinėjimo data)