


Kanaliz. Nr. (....) *197* KORTELĖ *7059*
 (įrenginio pavadinimas) (abrėšė) (plane) planšeto nomenklat.
Vilnius, Laisvės ir Gėrybų g.
 (įrenginio pastatymo metal)

SULINIO PIŪVIAI:


(matmenys duoti cm)
 Vertikalinis:



Horizontalinis



Pirišimo brėžinys:



Pastabos

*Šulinių statymas,
 be dangčio*

Pavadinim.	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	-	-	×	<i>188.08</i>	
Žemė	-	×			Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet.</i>	×	×	×	Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet.</i>	<i>1.00</i>	<i>0.90</i>	<i>187.18</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1		viršus apačia		CPI Vilniaus filialas
	Nr. 2	<i>0.16</i>	<i>1.50</i> viršus apačia	<i>1.01</i>	Objektas <i>80/200</i>
	Nr. 3		viršus apačia		
	Nr. 4		viršus apačia		Sudarė <i>Paul</i> <i>Beckus</i>
	Nr. 5		viršus apačia		Patikrin.
	Nr. 6		viršus apačia		1978 m. <i>IV</i> mėn. <i>30</i> d.
	Nr. 7		viršus apačia		Kortelės sudarymo data