

<u>F. Koral</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>sul</u> (Irenginio pavadinimas) <u>-</u> (Gatvė)		Nr. <u>(23)</u> <u>85</u> KORTELE <u>7061</u> (Planšeto nomenklatura)		
SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti: m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS						
Horizontalinis	Vertikalinis					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>186.07</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>700</u>	<u>186.07</u>	Ar yra vandens? <u>ne</u>	
Žemė		<u>-</u>	<u>0.0</u>	<u>186.07</u>	Ar yra dujų? <u>ne</u>	
Sienos		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>3.39</u>	<u>182.68</u>	Pastabos <u>interstas</u>
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>3.39</u>	<u>182.68</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>200</u>	Viršus	<u>3.56</u>	<u>182.51</u>
	Nr. 2	<u>"</u>	<u>200</u>	Viršus	<u>3.57</u>	<u>182.51</u>
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS						Objekto Nr. <u>01.2.62.294</u>
Sudarė					<u>P. Koral</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino					<u>G. Koral</u> (parašas) (pavardė)	
19<u>92</u> m. mėn. <u>09</u> d.						
(Irenginio tyrinėjimo data)						