

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 5/128



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 7062

Дело №

19 63 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
185.45	183.30	183.18	184.43	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	керам.	150	керам.	150	керам.	50	чуг.
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект 1126							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы		Уголе				
Год строительства 1962	Дата 1963. IV	Исполнитель		Бабаускас		А.М.М.		
		Чертил		Бабаускас		А.М.М.		
		Проверил		Увайинишис		А.М.М.		