

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № *52/130*

Город *Вильнюс*


Номенклатура
планшета

7062

Дело №

19 63 г.

Чертеж колодца
М 1: *50*




из асфальта

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №

П Р И В Я З К А



База стройматериалов

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	керам.	150	керам.				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 1126							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы		Уочеле				
Наличие газа	Дата 1963. IV.	Исполнитель		Байкаускас		А. Микс		
		Чертил		Байкаускас		А. Микс		
Проверил		Шоаинискас		А. Микс				
Год строительства 1962								