

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 11/132



Город *Вильнюс*

Номенклатура планшета *7062*

Дело №

19 *63* г.

Чертеж колодца
М 1:50




užneistas smelis

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
185,35	182,95	182,90	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	1000	асб.ш.	1000	асб.ш.	1000	асб.ш.	—	—
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект 1126							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы		Угеле				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Бабкаускас		Х.В.В.		
		Чертил		Бабкаускас		Х.В.В.		
Год строительства 1962	1963. IV.	Проверил		Швайникас		Х.В.В.		