

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № *5/214*



Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *7062*

Дело №

19 *62* г.

Чертеж колодца
М 1:




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
185.35	183.58			
	184.29			

П Р И В Я З К А

К Н
(пресе)



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп.~~ бет.

Дно ~~кирп. бет~~ *гравийное*

Скобы *нет*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
1) 20	цемент.						
2) 150	желез.						

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *№ 1126*

Инв. №	Гл. геодезист		
	Рук. группы	Рославичус	
	Исполнитель	Сарычев	ср
Дата VIII - 66	Чертил	Сарычев	ср
	Проверил		