


<u>F. KANALIZACIJA</u>		Nr. (<u>2</u>) <u>274</u>	KORTELE
(Komunikacija)	(Irenginio pavadinimas)		
<u>VILNIUS</u>	<u>DARIAUS IR GIRENO</u>	<u>7062</u>	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	


SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		KET	640		184,91	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		-		0.00	184,91	Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	100	1.75	183,16	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus Apačia	1.84 183,07	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-3657..
	Nr. 2	KET	150	Viršus Apačia	1.20 183,07	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						19 <u>84</u> m. <u>4</u> mėn. <u>7</u> d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)