

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 14/71



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 7062

Дело №

19 63 г.


Чертеж колодца
М 1:



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
185,41	183,00	183,00	—	—

П Р И В Я З К А



Ул. Даряус и Гирено

2 км

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	900	асб.б.	900	асб.б.	—	—	—	—
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 4	Объект							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы		Уголе				
Год строительства 19 62	Дата 1963. 17	Исполнитель		Бабкаускас		Л. Вилк		
		Чертил		Бабкаускас		К. Вилк		
		Проверил						