

KF
(komunikacija)

šulinys
(irnginio pavidalinimas)

Nr. 76

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Rodūnios kelias 7063
(gatvė)


(planšetų nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 2 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		186.57	Ar yra vandens?
Zemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	280	183.74	
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus Apačia 2.90	183.64
	2	PVC	160	Viršus Apačia 2.90	183.64
	3	PVC	100	Viršus Apačia 1.27	185.27
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė E. Karvelis (v. pavardė)
					Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė)
					2004 04 (irnginio tyrinėjimo data)