

7065

Форма № 5

6 №№ кол. <i>141</i>	Сеть водопровода	Улица	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А		
		крышки	дна	трубы		
		186,20	183,80	184,11		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 150$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун. жен. 5					
Год строит.	1960	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды	<i>нет</i>					
Налич. газа	<i>058</i>	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Vaisių saugyklos vandentiekio išpild. nuotrauka</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель		<i>Č. Guobienė</i>		<i>Spiegis</i>	
	Чертил					
	Проверил					