

<u>Vandens tiekimo</u> (Komunikacija)		<u>Šul</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>50</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Vairių-darž. bazė</u> (Gatvė)		<u>7065</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės
Dangtis	bet	0,60		185,80	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	asfalt.		0	185,80	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1,60x2,00	231	183,49	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus 2,16 Apačia 183,64	
	Nr. 2	bet.	100	Viršus 2,16 Apačia 183,64	
	Nr. 3	bet.	50	Viršus 2,14 Apačia 183,66	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

INŽINERINĖS TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-9180.....

Sudarė [Signature] (parašas) R. Trakūnas (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) H. Janukevičius (pavardė)

1979 m. VI mėn. 14 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)