

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>(Irenginio pavadinimas)</u>		Nr. (<u>3</u>) <u>166</u>		KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>RADUVIES KEL</u> (Gatvė)		<u>7066</u> (Planšeto nomenklatura)			

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>1002</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		<u>184.33</u>	Ar yra vandens?
Žemė	—		0.00	<u>184.33</u>	Ar yra dujų?
Sienos	BE7				Pastabos
Dugnas	BE7	<u>220x300</u>	<u>245</u>	<u>184.88</u>	 <u>B 184.29</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	200	Viršus <u>2.05</u> Apačia <u>182.28</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-3784</u>
	Nr. 2	KET	200	Viršus <u>2.05</u> Apačia <u>182.28</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Sudarė <u>6/162</u> <u>MUKIČIUS</u> (parašas) (pavardė)					1975. m. mėn. 23. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
Patikrino <u>9/0</u> <u>PAUKIČIUS</u> (parašas) (pavardė)					