



<u>Vandentiekio šul.</u>		Nr. () <u>144</u> KORTELE
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>	<u>Dariaus ir Gireno</u>	<u>7068</u>
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>4, kopėčios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	0,60		187,13	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė	asfalt		0	187,13	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1,70x2,47	2,51	184,62	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 1,94 Apačia 185,19	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-9180</u> ... Sudarė <u>Doc. R. Minkevičius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Doc. H. Jasukevičius</u> (parašas) (pavardė) 197 <u>9</u> m. <u>XI</u> mėn. <u>14</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 1,94 Apačia 185,19	
	Nr. 3	ket.	200	Viršus 1,94 Apačia 185,19	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	