


Kanalizacija  
(Komunikacija)  
**VILNIUS**  
(Miestas)

filtravimo įrenginys  
(Įrenginio pavadinimas)  
Dariaus ir Girėno  
(Gatvė)


Nr. ( ) 44a KORTELĖ  
7068  
(Planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis




— (0.00)  
— (1.16)  
— (1.40)  
— (1.95)

Horizontalinis



PRIRIŠIMO SCHEMA



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras   | Atstumas nuo dangčio, m | Altitudės   |
|-------------|----------|-------------|-------------------------|-------------|
| Dangtis     | .....    | .....       | .....                   | 187.80      |
| Žemė        | .....    | .....       | —                       | 187.80      |
| Sienos      | Bet.     | .....       | .....                   | .....       |
| Dugnas      | Bet.     | .....       | 1.16                    | 186.64      |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | plastm. 160 | Viršus<br>Apačia        | 0.99 186.81 |
|             | Nr. 2    | plastm. 100 | Viršus<br>Apačia        | 1.51 186.29 |
|             | Nr. 3    | plastm. 160 | Viršus<br>Apačia        | 1.10 186.70 |
|             | Nr. 4    |             | Viršus<br>Apačia        |             |
|             | Nr. 5    |             | Viršus<br>Apačia        |             |
|             | Nr. 6    |             | Viršus<br>Apačia        |             |
|             | Nr. 7    |             | Viršus<br>Apačia        |             |

Lipynės .....  
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos Tyrinėjimo metu - dangčio nėra

Uždara akcinė bendrovė  
"ALIDAD E"

Vilnius, Pamerių g. 31-208. tel.: 333-321

Objekto Nr. 00414

Sudarė M. Marickas Plavins

Patikrino (P. Karkaitis)

2000 m. birželio mėn. 21 d

(Įrenginio tyrinėjimo data)