


-4-


<u>Choro</u>		(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>116</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u>		(Miestas)		<u>Eisiskų pl</u>		(Gatvė)	
<u>7072</u>		(Planšeto nomenklatura)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\begin{matrix} x & 16381.80 \\ y & 27212.50 \end{matrix}$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis		<i>bet</i>	680		214.06	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		-		0.00	214.06	Ar yra vandens?
Sienos		<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas		<i>bet</i>	1.00	2.00	212.06	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>a/c pl</i>	100 25	Viršus 1.62 Apačia	212.44	
	Nr. 2	<i>a/c pl</i>	100 25	Viršus 1.62 Apačia	212.44	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>01-2-4988</u>		
Sudarė	<i>[Signature]</i>	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<i>[Signature]</i>	(parašas) (pavardė)
19 <u>98</u> m. <u>XII</u> mėn. <u>13</u> d.		
(Irenginio tyrinėjimo data)		