

<u>Chloro</u>		Nr. () <u>153</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>ERŠIŠKIŲ PL</u>		<u>7072</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kof	640		214,56	
Žemė	-		0.00	214,56	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	150	2.08	212,48	Pastabos
Vamzdeliai	Nr. 1	a/c pl	100 25	Viršus 1.75 Apačia 212,81	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 81.??-7238 ...
	Nr. 2	a/c pl	100 25	Viršus 1.75 Apačia 212,81	
	Nr. 3	a/c pl	100 25	Viršus 1.70 Apačia 212,86	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Sudarė <u>SKUD</u> <u>MISKIS</u> (parašas) (pavardė)					1978 m. mėn. 20 d. (Inginio tyrinėjimo data)
Patikrino <u>JS</u> <u>KACINSKA</u> (parašas) (pavardė)					