

<u>F. KANALIZACIJA</u>		<u>(Komunikacija)</u>		<u>(Ingininio pavadinimas)</u>		Nr. (<u>45</u>) / <u>173^e</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u>		<u>ERŠIŠKIA AL</u>		<u>7072</u>		<u>(Planšeto nomenklatura)</u>	
<u>(Miestas)</u>		<u>(Gatvė)</u>					

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

(0.00)

(0.35)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	640		213.94	
Žemė		-		0.00	213.94	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	100	3.81	210, 13	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		
				Apačia	4.09	209, 85
	Nr. 2	ker	150	Viršus		
				Apačia	4.13	209, 81
	Nr. 3	ker	150	Viršus		
				Apačia	4.05	209, 89
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
Nr. 5			Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			Objekto Nr. <u>4-2-4938</u> ...
Nr. 7			Viršus			Sudarė <u>W. S. MISURKAS</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia			Patikrino <u>W. S. MISURKAS</u> (parašas) (pavardė)
						1978 m. <u>8</u> mėn. <u>15</u> d.
						(Ingininio tyrinėjimo data)