

<u>Naudant.</u> (Komunikacija) <u>Silvius</u> (Miestas)		kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Motomuy</u> (Gatvė)		Nr. () <u>62</u> KORTELE <u>4043</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met. karp. ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		205,48	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	2,40 2,50	2,90	202,58	
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	400	Viršus Apačia	2,30 203,18	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-5269
	Nr. 2	- " -	- " -	Viršus Apačia	2,30 203,18	
	Nr. 3	- " -	- " -	Viršus Apačia	2,30 203,18	
	Nr. 4	ket.	200	Viršus Apačia	2,40 203,08	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	<u>mis - kus / kam</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					198.9 m. ... 27. mėn. 16 d. (Irenginio tyrinėjimo data)	