

<u>F. Kanališvilius</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Meistrai</u> (Gatvė)		Nr. <u>(20) 31</u> <u>7081</u> (Planšeto nomenklatura)		KORTELĖ	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis 							
Horizontalinis 							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>net 5 kP</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>Kot</u>	<u>650</u>		<u>198,51</u>	Ar yra vandens?	
Žemė		<u>Gr</u>				Ar yra dujų?	
Sienos		<u>Bet</u>				Paatūros	
Dūgnas		<u>Bet</u>	<u>0,80</u>	<u>1,44</u>	<u>197,07</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>alc</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	<u>1,42</u>	<u>197,09</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-2-5567</u> Sudarė <u>P. Kanališvilius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. Kanališvilius</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>91</u> m. <u>11</u> mėn. <u>05</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>alc</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	<u>1,46</u>	<u>197,05</u>	
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>			
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>			
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>			
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>			
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>			