

Vandentiekio kameros Nr. (4) 11 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Meistrų 7083
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Planšeto brėžinys

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		188,01	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba $H.R. = 188,00$
Dugnas	bet.	2000 2000	2,73	185,28	
Vandėžiai	Nr. 1	pln	300	Viršus 1,94 Apačia 1,94	186,07
	Nr. 2	pln	300	Viršus 1,94 Apačia 1,94	186,07
	Nr. 3	pln	200	Viršus 1,94 Apačia 1,94	186,07
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3P.722...
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1976 m. ... P. J. ... mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)