

F. Hanalizacija

Šulinio

Nr. (5) 50 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Dariusio Giesino

7083

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		187,29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0,00	187,29	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1,0	129	186,00	Pastabos
Vamzužiai	Nr. 1	pol	150	Viršus Apačia 1,33	185,96	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-3991.
	Nr. 2	pol	150	Viršus Apačia 1,42	185,87	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <i>Ph...</i> <i>Klin...</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>Sp...</i> <i>Pank...</i> (parašas) (pavardė)
						1983 m. ... 23 ... mėn. 1984. (Įrenginio tyrinėjimo data)