



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № *63(62)*Город *Вильнюс*Номенклатура
планшета*7114*


Дело №

19 *63* г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа <i>nd</i>	у выхода <i>n1</i>	подкл. № 3	подкл. №
189.56	186.91	186.58	187.46	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	чп	200	кер	150	чп		
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект 1223 аэропорт							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы		Усман				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Савицкий				
		Чертил						
		Проверил						
	х-123							