



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 93 (110²)Город *Вильнюс*Номенклатура
планшета

7114

Дело №

19 *63* г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа <i>2</i>	у выхода <i>1</i>	подкл. №	подкл. №
188.55	185.75	185.73		

П Р И В Я З К А

3.33

11.63

Прек. зап.

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	кер.				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект 1273 *аэропорт*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1-63

*Чоган**Сарин*