

<u>F. Kaud.</u> (Komunikacija)		<u>sul</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>5</u>) <u>72</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Lydos pl</u> (Gatvė)		<u>7131</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>net</u> 1 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>700</u>		<u>20310</u>	Ar yra vandens?
Žemė		-		<u>00</u>	<u>20310</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>1.31</u>	<u>201.79</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91.2.1.1135..</u> Sudarė <u>Antanas Samokas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Jonas Pambolis</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>-</u>	<u>150</u>	Viršus	<u>1.53</u>	
	Nr. 3	<u>asbet</u>	<u>200</u>	Apačia	<u>1.53</u>	
	Nr. 4			Viršus	<u>1.32</u>	
	Nr. 5			Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Apačia		