

<i>Van dent i k i s</i> (Komunikacija) <i>Vilnius</i> (Miestas)		(Įrenginio pavadinimas) ATB-3 (Gatvė)		Nr. () <u>6</u> KORTELE 7141 (Planšeto nomenklatura)																																																										
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																												
Vertikalinis																																																														
Horizontalinis																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 15%;">Medžiaga</th> <th style="width: 10%;">Diametras</th> <th style="width: 10%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 10%;">Altitudės</th> <th style="width: 40%;">Lipynės ... 3 ... (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>bet.</td> <td>650</td> <td></td> <td>188,14</td> <td rowspan="4"> Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos </td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet.</td> <td>2,0</td> <td>2,06</td> <td>186,08</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Vamzdžiai </td> <td>Nr. 1</td> <td>bet.</td> <td>100</td> <td>Viršus 1,58 Apačia 186,56</td> <td rowspan="7"> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 0122-4486 Sudarė <i>ing. M. M. M.</i> Patikrino <i>Doc. J. J. J.</i> 1984 m. 0. mėn. 27 d. (Įrenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>bet.</td> <td>200</td> <td>Viršus 1,56 Apačia 186,58</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> </tbody> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 3 ... (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	bet.	650		188,14	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	Žemė	-				Sienos	bet.				Dugnas	bet.	2,0	2,06	186,08	Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus 1,58 Apačia 186,56	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 0122-4486 Sudarė <i>ing. M. M. M.</i> Patikrino <i>Doc. J. J. J.</i> 1984 m. 0. mėn. 27 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	Nr. 2	bet.	200	Viršus 1,56 Apačia 186,58	Nr. 3			Viršus Apačia	Nr. 4			Viršus Apačia	Nr. 5			Viršus Apačia	Nr. 6			Viršus Apačia	Nr. 7			Viršus Apačia
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 3 ... (Medžiaga, kiekis)																																																									
Dangtis	bet.	650		188,14	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos																																																									
Žemė	-																																																													
Sienos	bet.																																																													
Dugnas	bet.	2,0	2,06	186,08																																																										
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus 1,58 Apačia 186,56	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 0122-4486 Sudarė <i>ing. M. M. M.</i> Patikrino <i>Doc. J. J. J.</i> 1984 m. 0. mėn. 27 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)																																																									
	Nr. 2	bet.	200	Viršus 1,56 Apačia 186,58																																																										
	Nr. 3			Viršus Apačia																																																										
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																										
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																										
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																										
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																										